

Внешний аккумулятор P38 Rock

Инструкция





1. Тип товара

Внешний аккумулятор с функцией беспроводной зарядки

2. Характеристики

Материалы: термостойкий ABS-пластик, поликарбонат

Размеры: 140 x 67 x 15 мм

Вес: 190 г

Интерфейсы: Type-C, micro-USB, USB-A

Входное напряжение: 5 В

Входная сила тока: 2 А

Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 8000 мАч

Время полной зарядки аккумулятора: ~4 ч

Размеры упаковки: 190 x 110 x 24 мм

Вес в упаковке: 990 г

Страна: КНР



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).



4. Использование аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используйте разъем micro-USB или Type-C. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, или любого совместимого подключите устройство к адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе персонального компьютера.

Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не менее 4 часов.

Внимание! Для зарядки гаджетов аккумулятор необходимо включить, нажав кнопку, расположенную на торце. Если нагрузка отсутствует, устройство автоматически уходит в спящий режим.

Для подзарядки устройств с помощью кабелей используйте разъем USB-A, расположенный на корпусе аккумулятора.

Катушка беспроводной зарядки расположена под знаком на корпусе прибора. Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 8 мм.

5. Комплектация

- Внешний аккумулятор P38 Rock
- Кабель micro-USB
- Документация