

Бесконтактный термометр Носо YQ6

Руководство пользователя





Характеристики

Нормальные условия работы: температура 10 - 40 °С, влажность <85%

Время измерения: 1 сек

Погрешность: +/-0,2 °С

Тип питания: батарейки AAA 2 шт.

Габариты упаковки: ~140 x 80 x 40 мм

Вес в упаковке: ~300 г


Страна-производитель: КНР

Дисплей устройства



Управление

Для того чтобы измерить температуру достаточно поднести прибор к телу на расстояние 1-5 см и нажать на курок. Показания появятся на дисплее почти мгновенно.



При помощи дополнительных кнопок управления вы можете сохранять показания в памяти устройства, переключать режимы измерения (тело/объект) и переключать систему отображения (Цельсия/Фаренгейта)



Комплектация

- Бесконтактный термометр Носо YQ6